

ZÁVITOVÁ SPOJKA

Závitová spojka s vnějším a vnitřním závitem

SPOJKA AG MS
spojka z mosazi
přímá s vnějším G závitem
kód 30366



SPOJKA AG SS
spojka z nerez. oceli
přímá s vnějším G závitem
kód 30367



| ZÁVIT (") | ZÁVIT (") | HMOT. (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD | |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| | | | MS | SS |
| G 1/4" | | | SAG14/MS | SAG14/SS |
| G 3/8" | | | SAG38/MS | SAG38/SS |
| G 1/2" | | | SAG12/MS | SAG12/SS |
| G 3/4" | | | SAG34/MS | SAG34/SS |
| G 1" | | | SAG10/MS | SAG10/SS |
| G 1 1/4" | | | SAG54/MS | SAG54/SS |
| G 1 1/2" | | | SAG32/MS | SAG32/SS |
| G 2" | | | SAG20/MS | SAG20/SS |
| G 2 1/2" | | | SAG52/MS | SAG52/SS |
| G 3" | | | SAG30/MS | SAG30/SS |
| G 4" | | | SAG40/MS | SAG40/SS |

SPOJKA IG MS
spojka z mosazi
přímá s vnitřním G závitem
kód 30368



SPOJKA IG SS
spojka z nerez. oceli
přímá s vnitřním G závitem
kód 30369



| ZÁVIT (") | ZÁVIT (") | HMOT. (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD | |
|--------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| | | | MS | SS |
| G 1/2" | | | SIG12/MS | SIG12/SS |
| G 3/4" | | | SIG34/MS | SIG34/SS |
| G 1" | | | SIG10/MS | SIG10/SS |
| G 1 1/4" | | | SIG54/MS | SIG54/SS |
| G 1 1/2" | | | SIG32/MS | SIG32/SS |
| G 2" | | | SIG20/MS | SIG20/SS |
| G 2 1/2" | | | SIG52/MS | SIG52/SS |
| G 3" | | | SIG30/MS | SIG30/SS |
| G 4" | | | SIG40/MS | SIG40/SS |

REDUKCE AG MS
redukce z mosazi
přímá s vnějším G závitem
kód 30370



REDUKCE AG SS
redukce z nerez. oceli
přímá s vnějším G závitem
kód 30371

| ZÁVIT 1 (") | ZÁVIT 2 (") | HMOT. (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD | |
|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | MS | SS |
| G 3/4" | G 1/2" | | RAG34-12/MS | RAG34-12/SS |
| G 1" | G 3/4" | | RAG10-34/MS | RAG10-34/SS |
| G 1 1/4" | G 1" | | RAG54-10/MS | RAG54-10/SS |
| G 1 1/2" | G 1" | | RAG32-10/MS | RAG32-10/SS |
| G 1 1/2" | G 1 1/4" | | RAG32-54/MS | RAG32-54/SS |
| G 2" | G 1 1/4" | | RAG20-54/MS | RAG20-54/SS |
| G 2" | G 1 1/2" | | RAG20-32/MS | RAG20-32/SS |
| G 2 1/2" | G 2" | | RAG52-20/MS | RAG52-20/SS |
| G 3" | G 2" | | RAG30-20/MS | RAG30-20/SS |
| G 3" | G 2 1/2" | | RAG30-52/MS | RAG30-52/SS |
| G 4" | G 3" | | RAG40-30/MS | RAG40-30/SS |

REDUKCE AG/IG MS
redukce z mosazi
přímá s vnějším/vnitřním G závitem
kód 30373



REDUKCE AGK/IG SS
redukce z nerez. oceli
přímá s vnějším/vnitřním G závitem
kód 30375

| ZÁVIT 1 (") | ZÁVIT 2 (") | HMOT. (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | MS | SS |
| G 1/2" | G 1/2" | | RPAG12-IG12/MS | |
| G 1/2" | G 3/4" | | RPAG12-IG34/MS | |
| G 3/4" | G 3/4" | | RPAG34-IG34/MS | |
| G 3/4" | G 1" | | RPAG34-IG10/MS | |
| G 1" | G 3/4" | | RPAG10-IG34/MS | RAG10-IG34/SS |
| G 1" | G 1 1/4" | | RPAG10-IG54/MS | |
| G 1" | G 1 1/2" | | RPAG10-IG32/MS | |
| G 1 1/4" | G 1" | | RPAG54-IG10/MS | RAG54-IG10/SS |
| G 1 1/4" | G 1 1/4" | | RPAG54-IG54/MS | |
| G 1 1/4" | G 1 1/2" | | RPAG54-IG32/MS | |
| G 1 1/4" | G 2" | | RPAG54-IG20/MS | |
| G 1 1/2" | G 1" | | RPAG32-IG10/MS | |
| G 1 1/2" | G 1 1/4" | | RPAG32-IG54/MS | RAG32-IG54/SS |
| G 1 1/2" | G 1 1/2" | | RPAG32-IG32/MS | |
| G 1 1/2" | G 2" | | RPAG32-IG20/MS | |
| G 2" | G 1 1/4" | | RPAG20-IG54/MS | RAG20-IG54/SS |
| G 2" | G 1 1/2" | | RPAG20-IG32/MS | RAG20-IG32/SS |
| G 2" | G 2 1/2" | | RPAG20-IG52/MS | |
| G 2" | G 3" | | RPAG20-IG30/MS | |
| G 2 1/2" | G 2" | | RPAG52-IG20/MS | |
| G 2 1/2" | G 1 1/4" | | RPAG52-IG54/MS | |
| G 2 1/2" | G 3" | | RPAG52-IG30/MS | |
| G 3" | G 2" | | RPAG30-IG20/MS | RAG30-IG20/SS |
| G 3" | G 2 1/2" | | RPAG30-IG52/MS | |
| G 3" | G 4" | | RPAG30-IG40/MS | |
| G 4" | G 3" | | RPAG40-IG30/MS | RAG40-IG30/SS |